

◆修理金額の目安

※記載の修理金額は弊社に直接修理受付にてご依頼された場合の目安です。
 ※記載の修理金額はモデルや修理内容により異なりますのであくまでも目安としてご覧ください。
 ※付属品については修理対象外となりますので、お求めの際は弊社製品取扱の販売店様等よりご注文ください。
 また、価格や納期については当該の販売店様にてご確認ください。
 ※実際の修理金額は、弊社直送修理受付票記入により、ご希望に応じてお知らせすることができます。

レーダー

症状	修理金額の目安		部品名、作業内容
ミラー破損	7300	～ 12200	ミラーAssy
ソーラーパネル破損	5100	～ 6100	太陽電池
ケース(外装)破損	4000	～ 6000	
充電不能、充電もたない	4700	～ 8500	内蔵バッテリー
画面表示が暗い	9000	～ 12200	液晶
画面表示しない	9000	～ 12200	液晶
	4000	～ 5000	実装部品交換
GPSを測位しない	4300	～ 5600	アンテナコード交換
GPSを測位しない	11400	～ 24100	GPSチューナー
GPS警告がずれる		1500	
GPS測位に時間がかかる		1500	
異常速度を表示する		1500	
リモコン操作不能	4000	～ 4500	実装部品交換
レーダー警告鳴りっぱなし		3500	基板調整
	3500	～ 7400	実装部品交換
レーダー警告受信しない		3500	基板調整
	3500	～ 7400	実装部品交換
無線警告なりっぱなし		3500	基板調整
	3700	～ 4000	実装部品交換
無線警告受信しない	3500	～ 3500	基板調整
	3700	～ 4000	実装部品交換
音声が出ない	4200	～ 5500	スピーカー
	4000	～ 6700	実装部品交換
電源入らず	3600	～ 5000	実装部品交換
		4000	電源スイッチ

DC-ACインバーター(800W~2500W)

症状	修理金額の目安		部品名、作業内容
ファン回らない	5200	~ 6900	ファン
入力端子破損	5000	~ 6000	入力端子
「ピッ」と鳴って電源切れる	6000	~ 16000	実装部品交換
オーバーロード点灯する	6000	~ 16000	実装部品交換
電源は入るが出力しない	6000	~ 15000	実装部品交換
電源入らず		3700	電源スイッチ
	3900	~ 4700	ヒューズ
	4800	~ 16000	実装部品交換
AC(100V)出力しない	6000	~ 16000	実装部品交換
		4700	周波数切替スイッチ

DC-ACインバーター(500Wまで)

症状	修理金額の目安		部品名、作業内容
ファン回らない	4300	~ 4500	ファン
ファンの音が大きい	4300	~ 4500	ファン
「ピッ」と鳴って電源切れる	4200	~ 8500	実装部品交換
ヒューズが切れる	3900	~ 8500	実装部品交換
オーバーロード点灯する	3900	~ 8500	実装部品交換
電源は入るが出力しない	3900	~ 8500	実装部品交換
電源入らず		3700	電源スイッチ
	3600	~ 3800	ヒューズ
	3900	~ 8500	実装部品交換

DC-DCコンバーター

症状	修理金額の目安		部品名、作業内容
無負荷でLED全灯(オーバーランプ点灯)	3700	～ 4000	実装部品
電源入らず		3700	ヒューズ
		4400	電源スイッチ
	3600	～ 6000	実装部品
メモリー出力しない		3700	ヒューズ
	3600	～ 5500	実装部品
イルミ作動しない	4000	～ 5500	実装部品

バッテリー充電器 (SS-00)

症状	修理金額の目安		部品名、作業内容
充電できない	3700	～ 3700	ヒューズ
	3800	～ 4500	実装部品(スイッチ)
	9000	～ 10500	トランス
電源入らず	9000	～ 10500	ブレーカー
	4000	～ 4500	ACコード
	9000	～ 10500	トランス
メーターが動かない		5000	メーター
	3500	～ 4000	実装部品
メーターが振り切れる	3500	～ 4000	実装部品(分流器)

バッテリー充電器 (CC-00)

症状	修理金額の目安		部品名、作業内容
充電できない	3700	～ 3800	ヒューズ
	4400	～ 5300	実装部品(スイッチ)
	8500	～ 29500	トランス
電源入らず	3500	～ 4500	ブレーカー
	4100	～ 5000	ACコード
	8500	～ 29500	トランス
	4400	～ 8200	電源スイッチ
メーターが動かない	5000	～ 5600	メーター
	3500	～ 4000	実装部品
メーターが振り切れる	3500	～ 4000	実装部品(分流器)
ブレーカーが作動する	4100	～ 6000	実装部品(ダイオード)

バッテリー充電器 (CV、SV)

症状	修理金額の目安		部品名、作業内容
充電できない	3700	～ 3900	ヒューズ
	4000	～ 5200	スイッチ
	4100	～ 13500	実装部品(FET)
			3500 クリップ改造
電源入らず	4000	～ 5200	スイッチ
	4200	～ 4600	ACコード
	4100	～ 13500	実装部品(FET)
ヒューズが切れる	4100	～ 13500	実装部品(FET)
メーターが動かない	5000	～ 5400	メーター
ファン回らない	4500	～ 5500	ファン
チェッカーランプが作動しない			3500 クリップ改造

ポータブル電源 (PD)

症状	修理金額の目安	部品名、作業内容
充電できない	16500 ~ 18200	バッテリー
		12600 ACアダプター
	4100 ~ 7900	実装部品 (FET)
	3700 ~ 3700	ヒューズ
電源入らず	3700	スイッチ
	16500 ~ 18200	バッテリー
		3700 ヒューズ
	4100 ~ 7900	実装部品 (FET)
インバーター(100V) 作動しない	4100 ~ 7900	実装部品 (FET)
ヒューズが切れる	4100 ~ 7900	実装部品 (FET)
使用時間が短い	16500 ~ 18200	バッテリー
電球点かない		4600 電球

ドライブレコーダー

症状	修理金額の目安	部品名、作業内容
画面表示が暗い	6000 ~ 7500	液晶交換
画面表示しない	6000 ~ 7500	液晶交換
	4000 ~ 6500	実装部品交換
タッチパネル反応しない	3200 ~ 4000	microSDカード (8GB~16GB)
	7000 ~ 8000	タッチパネル交換
GPSを測位しない	4300 ~ 5600	アンテナコード交換
	6500 ~ 7500	GPSチューナー
電源入らず	3200 ~ 4000	microSDカード (8GB~16GB)
	4500 ~ 8500	実装部品
SDカード異常表示	3200 ~ 4000	microSDカード (8GB~16GB)
動作が固まる・フリーズする。	3200 ~ 4000	microSDカード (8GB~16GB)
	4500 ~ 8500	実装部品
再起動する	3200 ~ 4000	microSDカード (8GB~16GB)
	4500 ~ 8500	実装部品
カメラ異常	8500 ~ 12000	カメラユニット
カメラ接続エラー表示	3200 ~ 4000	microSDカード (8GB~16GB)
	8500 ~ 12000	カメラユニット
音が出ない	4000 ~ 5500	スピーカー交換
	4000 ~ 8500	実装部品交換
終了音がならない、電源がすぐ切れる	5500 ~ 6500	キャパシタ交換
	4000 ~ 8500	実装部品交換
日付がずれる	4500 ~ 5500	電池交換