

■SPECIFICATIONS

GPS受信部	受信方式	34chパラレル受信	受信周波数	1575.42MHz／1598.0625MHz～1605.375MHz
レーダー受信部	受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式	受信周波数	Xバンド、Kバンド
レーダー部	受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式	受信周波数	UHF 330 ～ 470MHz帯／VHF 154 ～ 162MHz帯
無線LAN	周波数	2.4GHz帯	通信規格	IEEE802.11b / g / n
送信部	送信出力	11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm ※1 送信出力はアンテナ給電点での性能値となります。		
センサー	加速センサー、ジャイロセンサー、気圧センサー			
本体	電源電圧	DC12V / 24V	本体サイズ	112(W)×22.5(D)×56(H)mm(突起部除く)
	動作温度範囲	－10℃～＋65℃	本体重量	125g
			表示部	MVA液晶
リモコン	使用電池	リチウム電池 CR2016×1	動作温度範囲	－10℃～＋65℃
			サイズ	34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm

ご購入前にご確認ください。

■取り付けについて●取り付けには車のウインドウが熱反射ガラスの場合、電波の透過率が低い為にGPS、レーダー波、各種無線の受信ににくい場合やできない場合があります。熱反射ガラスの使用の有無は車のディーラーやメーカーへお問い合わせください。●掲載製品は、防水機能ではありません。必ず室内へ取り付けてください。●掲載製品は、車載の電波機具(地上デジタルチューナー、カーナビ、ETC、アンテナ等)や電波ノイズの影響により、特定の無線LANの接続に失敗する場合やGPSを含む各種機能が受ける場合があります。また、掲載製品の取り付け位置によっては、お車の動作に影響が出る場合があります。その場合には、十分間隔をとって取り付けてください。●車内TVの56chにチャンネルを合わせると、掲載製品がGPSを測定できなくなる場合があります。●一部の車種において付属のアンテナ用DCコードが、シガーライターポートの形状と合わない場合があります。また、某些車種と、シガーライターが装備されていない車の場合には、別売の直結配線用DCコードを使用してください。●直結配線用DCコードがオプションのOBDIIアダプター(RO-116/RO-115)の車両の取り付けには車両の知識を必要とします。お買、取られた販売店などの取り扱いをお薦めします。●長期間運転を使用したい場合は、掲載製品のOBDIIアダプターを使用している場合は車両からのOBDIIアダプターを取り付けてください。●リモコンについて●ダッシュボードの上など、直射日光のあたる場所に置かないください。■各種GPS警告について●各種GPS取り外しは、弊社独自調査によるデータに公表されているデータを参考に集計、作成しています。●取締りポイントおよび待伏せエリアは、取締りの情報源を基に登録されています。●凍結注意アラートは、弊社独自調査による道路の凍結しやすい地点を冬期間お知らせします。●事故多发エリアは警察庁、国土交通省の統計データにより集計しています。●最大時速またはその後の道路の改良などにより変更の状況と異なる場合があります。また、首都圏や都市部などでは事故多发エリアが集中し、集計が集約しにくくなる場合があります。■各種無線の受信について●受信機を第三者に譲渡する事は電波法により禁じられています。●各種無線の受信は、無線が使用される電波が出ている場合に限ります。また電波の状態によって受信状態が変化します。●受信電波がデジタル通信の場合は、音声は聞く事ができません。●一部地域では各種無線が備わっていない、またはシステムが異なる、変更されるなどの理由により受信する事ができない場合があります。●レジャー無線は簡易業務用無線のため、同一無線内の他機種無線も多く受信する場合があります。●無線機が無線LANに接続できない場合は、無線機が無線LANに接続できない場合があります。●GPS受信部は、高機能GPSデータをGPSの受信トリプルセンサーで測定、レーダー波や電波を含む各種無線の受信が検出しない、計測できない、地点や、測位が不正確な場合があります。●掲載製品は、天候、その他による臨時規制や時間帯で変化する速度規制には対応していません。●制限速度切替リポートは、インテリジェントマップテクノロジーなどの接続網や料金所などによる制限速度の切替りにはお知らせしません。●トンネル案内内は、都市高速(首都高速、環状高速など)で案内されます。●ロード自動監視システムは、緊急対応道路を走行中から自動閉断し、警告対応道路を自動設定するため、走行状態によっては実際の状況と異なる設定となる場合があります。●確実にご警告を出したい場合は、ロード自動監視システムに設定してご利用ください。●トンネル内オオビス・トンネル出入口案内は、トリプルセンサーにより車内位置を測定するため、実際と異なる場合があります。●掲載製品でお知らせする飲酒運転警告案内は、飲酒運転しない様に注意を促すもので飲酒検問などをお知らせするものではありません。■レーダー波受信について●設置されている速度取締網の中心に構想していないものもあります。この場合、レーダー波を使用している機種であってもお知らせすることができない場合があります。●レーダー波は、レーダー波が検出される範囲で検出されます。●レーダー波が検出されない場合、レーダー波が検出されない場合があります。●レーダー波は、その性質上距離的な余裕をもってお知らせする事ができません。ステルスレーダーが同一大抵にはすでに計測されている場合があります。●大型車の道を走行する場合やカーブの急な道路を走行する場合、レーダー波を受信しにくい状態になる場合があります。■カーローケータンシステムについて●カーローケータンシステムは、その空間関係車両に搭載されています。また、掲載されている通常道路電波を受信していません。●カーローケータンシステムの受信について、導入されている、又はシステムが変更されている地域では受信することができません。■ディスプレイについて●待受画面などと同様(画像を長時間や連続して表示(長時間)でもし場合、液晶ディスプレイの性質上)画面の焼付けが起る可能性があります。これは保証対象外ではありません。スクリーンセーバー機能をオンにして、ディスプレイの明るさを暗く調整することで、焼付けの発生を軽減できます。●液晶ディスプレイにより、降点や減点が発生したりスリットの塵のむらや明るさのむらが見える場合があります。これは保証対象外になります。●ディスプレイを太陽に向けたままにすると、故障の原因となります。表示が現れる際にはご注意ください。●陽光サンクランプ使用時、表示が見えなくなる場合があります。■車内位置および走行速度などについて●GPSの受信環境により、動作に時間がかかる場合があります。●電源OFFから72時間を経過すると迅速GPSは機能しません。その他、様々な条件により機能しない場合があります。●車内位置は、GPSの受信トリプルセンサーの精度で測定されます。高解り、高精度なGPSの受信が一時的に途切れても、車内位置を測定することができます。GPSが受信できない場所では、完全な車内位置の測定をおこなうことができます。●掲載製品で表示される車の走行速度や傾斜計、高度計は、GPSトリプルセンサーの測位から算出するため、実際の数値と異なる場合があります。また運転中は必ず車両のスピードメーターで速度を確認してください。●表示速度補正をおこなうと実際の走行速度と合わない場合があります。■microSDカードについて●付属のmicroSDカードが紛失、破損、誤ってデータが削除した場合、有償修理になります。●掲載製品は使用の誤り、静電気、電磁的ノイズの影響を受けました。故障、修理が発生した場合などお客様が保証データが使用し、しう場合があります。当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。●お客様が記録、録音されたデータは、個人の使用の範囲を超えて利用される著作権法に違反しますので、そのような行為はお控えください。●microSDTM/MSDAAソリダーションの商標です。●本サービスは株式会社セリラの地図データを使用しています。セリラは株式会社セリラの登録商標です。■公開交通取締情報/高速道路カメラ/価格案内について●本サービスは予告なく終了させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●公開交通取締情報/高速道路カメラ/価格案内は一般公開されている情報をもとに、独自にデータ化しています。変更のタイミングによりデータが合わない場合があります。データが一致しない場合があります。●公開交通取締情報については、各都道府県から取捨を実施している場合があります。●走行している場所によっては、表示するデータがあっても、正しい情報表示ができない場合があります。●外部入力について●外部入力とはオプションのコンタクト交換ケーブル(RO-106)が必要です。*RO-113/RO-114以外。●当社製ドライバーケーブルを接続する場合、オプションのレーダーディテクター-相互通信コード。または、当社製ドライバーケーブル-接続ケーブルをご利用ください。●RO-106を差し込んで使用する。●掲載製品や外部接続機器の故障の原因となります。●外部入力設定は「オン」メニュー。に設定して、外部機器の映像信号を抽出するすべての警告動作は停止になります。■フルマップについて●フルマップのデータはログ処理により、付属のmicroSDカード以外でフルマップを表示することはできません。●掲載製品の電源を入れGPSを測定するまで、現在地が正しく表示しない場合があります。●GPSトリプルセンサーの測定状況による車内位置が正しく表示しない場合があります。●フルマップデータは株式会社セリラの地図データを使用しています。収録内容は実際の道路状況と異なる場合があります。■MyCellstar+Sync for Android/iOSについて●スマートフォン、メモリー状況、使用環境など様々な要因によりアプリが正常に動作しない場合があります。■無線LANについて●掲載製品の無線LANに使用されている2.4GHz帯(高機能)電波は、Bluetooth、電子レンジ、医療機器などほかの製品にも使用されています。これらの製品と電波干渉が発生した場合、通信速度の低下やデータの損失、伝送距離の低下などが発生する場合があります。■MyCellstarについて●MyCellstarでGPSデータ、公開交通取締情報/高速道路カメラ/価格案内のダウンロードは、インターネットへの接続が可能な環境とmicroSDカードを読み書きできるパソコンが必要となります。詳しくは、弊社ホームページを参照ください。(http://www.mycellstar.jp)●プロトタイプについて●プロトタイプのプロトタイプ(RO-113/RO-114)は、24V車は取り付けられません。●OBDIIについて●プロトタイプは、プロトタイプのプロトタイプ(RO-113/RO-115)を使用しています。弊社ホームページ(http://www.cellstar.jp)のOBDII適合表を確認してください。OBDII適合表にない車両には取り付けできません。●一部のOEM車両などでは、車種メーカーと車商設定が合わない場合があります。●OBDIIに取り付けるとは車の車や車載品の故障、事故など付随の損害については、一切その責任を負いません。●OBDIIアダプターを接続して、エンジンやOFFにしては掲載製品の画面が消えるのにタイムラグが発生することがあります。■アイリミットストップ帯の使用について●一部のアイリミットストップ帯で、再始動時に電圧確保のため各部分への供給電圧が低下することがあります。こにより本体の電圧が落ちる場合があります。■その他の注意事項について●掲載製品は日本国内向けです。●製品のデザインや仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。●掲載製品に搭載されているコンテンツは、個人として使用するのみならず、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●画面はメモリ合成です。■掲載製品の写真はイメージで、実際には必要な配線を確認していただく必要があります。●掲載製品の取り付けは、車種や車載品などの事故、故障、損傷等が発生しても弊社では一切の責任を負いません。また保証なども一切ありません。●掲載製品は、安全運転を促進する目的で製造販売されています。くれぐれも、速度の出し過ぎや飲酒運転は絶対にやめください。また、緊急車両が接近し際に注意や道を譲る目的で

ASSURA

レーダーディテクター

YA-W17GA

3.2インチ MVA液晶



日本製 3年保証



ドライブレコーダーとの相互通信が進化！

●リモコンでクイック録画 ●OBDII速度情報取得 ●レーダーから操作音が出る

フルマップ地図で警告

ゾーン30

Gセンサー／ジャイロセンサー／気圧センサー

新型取締機設置ポイント対応

速度取締機制限速度超過警告

GPSデータ件数 132,000件以上

取締り、検問データ 48,000件以上

販売店名

販売元 株式会社イエローハット

製造元 セルスター工業株式会社 <http://www.cellstar.co.jp>

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32 TEL.046-273-1100(代) FAX.046-273-1106

※カタログの内容については、販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

※カタログの記載内容は平成20年5月現在のものです。●本カタログを無断で複製、複写、転用することは法律で禁じられています。Copyright©2017 CELLSTAR INDUSTRIES Co., Ltd. All Rights Reserved. その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

Cellstar

