

## 修理金額の目安

\*記載の修理金額は弊社に直送修理受付にてご依頼された場合の目安です。

\*記載の修理金額はモデルや修理内容により異なりますので、あくまでも目安としてご覧下さい。

\*実際の修理金額は、弊社直送修理受付票記入によりご希望に応じてお知らせする事ができます。予めご了承ください。

レーダー探知機		
症状	部品名、作業内容	修理金額の目安 (税込・単位:円)
充電できない、充電してもすぐ要充電の状態になる。	内蔵バッテリー交換	5,000 ~ 9,000
電源が入らなくなった。	電源スイッチ交換	4,200
	実装部品交換	3,800 ~ 5,300
ソーラーパネル破損。	ソーラーパネル交換	5,400 ~ 6,500
画面表示しない、画面表示が暗くなった。	液晶、実装部品交換	4,200 ~ 12,900
(GPS測位関連) GPS測位に時間が掛かる様になった。	アンテナコード交換	4,600 ~ 5,900
	GPSチューナー交換	12,000 ~ 25,400
	実装部品交換	3,900 ~ 4,200
音が出ない、音声が変になった。	スピーカー交換	4,200 ~ 7,100
ミラー破損	ミラー交換	7,700 ~ 12,900
ケース(外装)破損	ケース(外装)交換	4,200 ~ 6,300
レーダー・無線、警告が鳴り続ける様になった。 レーダー・無線、警告が鳴らなくなった。	基板調整、実装部品交換	3,700 ~ 7,800

DC/AC インバーター		
症状 (定格出力：800W ~ 2500W のモデル)	部品名、作業内容	修理金額の目安 (税込・単位:円)
電源が入らなくなった。	スイッチ交換	3,900
	ヒューズ交換	4,100 ~ 5,000
	実装部品交換	5,100 ~ 16,800
AC(100V)出力しない様になった。	実装部品交換	6,300 ~ 16,800
	周波数切替スイッチ交換	5,000
電源は入るが出力しない様になった。	実装部品交換	6,300 ~ 15,800
入力端子破損した。	入力端子交換	5,300 ~ 6,300
「ビッ」と鳴って電源切れる様になった。	実装部品交換	6,300 ~ 16,800
オーバーロード点灯する様になった。	実装部品交換	6,300 ~ 16,800
ファン回らなくなった。	ファン交換	5,500 ~ 7,300
症状 (定格出力：500W 以下のモデル)	部品名、作業内容	修理金額の目安 (税込・単位:円)
電源が入らなくなった。	スイッチ交換	3,900
	ヒューズ交換	3,800 ~ 4,000
	実装部品交換	4,100 ~ 9,000
ヒューズが切れる	実装部品交換	4,100 ~ 9,000
オーバーロード点灯する様になった。	実装部品交換	4,100 ~ 9,000
電源は入るが出力しない様になった。	実装部品交換	4,100 ~ 9,000
ファンが回らなくなった。	ファン交換	4,600 ~ 4,800
ファンの音が大きくなった。	ファン交換	4,600 ~ 4,800
「ビッ」と鳴って電源切れる様になった。	実装部品交換	4,500 ~ 9,000

DC/DC コンバーター		
症状	部品名、作業内容	修理金額の目安 (税込・単位:円)
なにもつながないでLED全灯(オーバーランプ点灯)する様になった。	スイッチ交換	3,900 ~ 4,200
電源が入らなくなった。	ヒューズ交換	3,900
	スイッチ交換	4,700
	実装部品交換	3,800 ~ 6,300
メモリ出力しなくなった。	ヒューズ交換	3,900
	実装部品交換	3,800 ~ 5,800
イルミ作動しなくなった。	実装部品交換	4,200 ~ 5,800

## バッテリー充電器

症状 (SS シリーズ)	部品名、作業内容	修理金額の目安 (税込・単位:円)
充電できなくなった。	ヒューズ交換	3,900
	スイッチ交換	4,000 ~ 4,800
	トランス交換	9,500 ~ 11,100
電源が入らなくなった。	ブレーカー交換	9,500 ~ 11,100
	ACコード交換	4,200 ~ 4,800
	トランス交換	9,500 ~ 11,100
メーターが動かなくなった。	メーター交換	5,300
	実装部品交換	3,700 ~ 4,200
メーターが振り切れる様になった。	実装部品交換	3,700 ~ 4,200
症状 (CC シリーズ)	部品名、作業内容	修理金額の目安 (税込・単位:円)
充電できなくなった。	ヒューズ交換	3,900 ~ 4,000
	スイッチ交換	4,700 ~ 5,600
	トランス交換	9,000 ~ 31,000
電源が入らなくなった。	ブレーカー交換	3,700 ~ 4,800
	ACコード交換	4,400 ~ 5,300
	トランス交換	9,000 ~ 31,000
	スイッチ交換	4,700 ~ 8,700
メーターが動かなくなった。	メーター交換	5,300 ~ 5,900
	実装部品交換	3,700 ~ 4,200
メーターが振り切れる様になった。	実装部品交換	3,700 ~ 4,200
ブレーカーが作動する様になった。	実装部品交換	4,400 ~ 6,300
症状 (CV, SV シリーズ)	部品名、作業内容	修理金額の目安 (税込・単位:円)
充電できなくなった。	ヒューズ交換	3,900 ~ 4,100
	スイッチ交換	4,200 ~ 5,500
	実装部品交換	4,400 ~ 14,200
電源が入らなくなった。	スイッチ交換	4,300 ~ 5,500
	ACコード交換	4,500 ~ 4,900
	実装部品交換	4,400 ~ 14,200
ヒューズが切れる様になった。	実装部品交換	4,400 ~ 14,200
メーターが動かなくなった。	メーター交換	5,300 ~ 5,700
ファンが回らなくなった。	ファン交換	4,800 ~ 5,800

## ポータブル電源

症状	部品名、作業内容	修理金額の目安 (税込・単位:円)
充電できなくなった。	バッテリー交換	19,200
	ACアダプター交換	13,300
	実装部品交換	4,400 ~ 8,300
	ヒューズ交換	3,900
電源が入らなくなった。	スイッチ交換	3,900
	バッテリー交換	19,200
	ヒューズ交換	3,900
	実装部品交換	4,400 ~ 8,300
インバーター(100V)出力しなくなった。	実装部品交換	4,400 ~ 8,300
ヒューズが切れる様になった。	実装部品交換	4,400 ~ 8,300
使用できる時間が短くなった。	バッテリー交換	19,200
電球(ランプ)が点かなくなった。	電球交換	4,900